



HASZNÁLATI UTASÍTÁS TIR-SD3 CSILLAG – DELTA IDŐRELÉ

1. LEÍRÁS

A TIR-SD3 – típusú időrelét nagy indítási áramfelvételű háromfázisú motorok indításának vezérlésére tervezték. Mivel ezen háromfázisú motorok indításához viszonylag nagy áram szükséges ezért a nagy indítási áramfelvétel csökkenést érdekében a motorokat csillagkapcsolásban indítják, majd a motor üzemű fordulatszámának elérése után átkapcsolják egy relé segítségével delta-kapcsolásba. Ezt az átkapcsolás vezérli az időrelé. Az időrelé 7,5x35 mm méretű, az EN 50022 szerinti u. n. kalapsíne pattintható, vezérlőszekrényben történő alkalmazásra szánt, műanyagházból épített kivitelű készülék.

2. HASZNÁLAT

A csillag kapcsolás kontaktorával tekercsét a készülék Y kimenetére, a deltakapcsolás kontaktorának tekercsét pedig a Δ kimenetre kell csatlakoztatni. Az alkalmazott tápfeszültség bekapcsolásakor a csillagkapcsolás kontaktora meghúz és érintkezői zárnak, a motor elindul. A beállított idő elteltével a relé állapotát megváltozik, kimenő-reléjének érintkezői átváltanak. A beállított időperiódus végén a relé csillag kimenet kikapcsol, majd 0,5 s szünet után a delta érintkező zárja a deltakapcsolás kontaktorának tekercsáramkörét, és ezt az állapotat megtartja. A deltakapcsolás kontaktorának érintkezői így a már forgó motor tekercseit bekapcsolva tartják mindenkorral, míg a tápfeszültség meg nem szűnik.

3. MŰSZAKI ADATOK

Működtető feszültség:	230 V AC
	24 V AC-DC
Működési tartomány:	(0,8 – 1,2)xU _n
Működési frekvencia:	50 - 60 Hz
Beállítható időtartomány:	0,1s – 12s
Kimenet:	250 V AC – 5 A
Működési hőmérséklet:	-25 °C ... +65 °C
Védelesség:	IP 20
Tömeg:	95 g
Max vezetékkeresztmetszet:	1 – 2,5 mm ²
Vonatkozó szabvány:	MSZ EN 61810

Csatlakozó kiosztás	
a1, a2	220-240 V AC
a1, a3	24 V AC-DC
Y	NC pól (hviezda)
0	Spoločný pól (COM)
Δ	NO pól (trojuholník)

Használat és biztonság:

- A megfelelő névleges feszültséggel táplálja a készüléket!
- A készülék beépítése előtt a feszültségbemeneteket le kell kapcsolni!
- Mindig használjon megfelelő feszültségmérő készüléket a feszültségmérő állapot ellenőrzésére!
- A készülék szerelését csak szakember végezheti a mindenkor létesítési előírások betartása mellett!

UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL TIR-SD3 - ČASOVAČ HVIEZDA – TROJÚHELNÍK

CZ

1. Popis:

Slúži na ovládanie stykačov automatického prepínača hviezdza – trojuholník výkonových trifázových indukčných motorov. Jeho použitím odpadá nutnosť riešenia elektrického resp. mechanického blokovania stykačov Y-Δ. V okamžiku pripojenia ovládacieho napätia na časovač je zapnutý stykač Y motora. Po uplynutí nastaveného času na čelnom paneli, stykač Y vypne a po uplynutí časového zpoždzenia 0,5 s (pevné nastavenie výrobcom) zapne stykač Δ motora. Prístroj je určený na montáž na lištu DIN s rozmermi 7,5x35 mm podľa normy STN EN 50022. Kryt prístroja je vyrobený z plastového materiálu.

2. Použitie:

Cívku stykače Y je nutno pripojiť na Y výstup prístroja, cívku stykače Δ je potrebné napojiť na Δ výstup prístroja. Po pripojení ovládacieho napäťia sa najskôr zapne stykač Y a motor sa rozbéhne v zapojení hviezdza. Po uplynutí nastaveného času oneskorenia relé vypne stykač Y motora, a po uplynutí času 0,5 s zapne stykač Δ, čímž je motor zapojený do trojuholníka. Motor funguje v režime Δ dovedty, kým je ovládacie napäťe pripojenie. Kontrolky LED na čelnom paneli signalizujú prevádzkové stavy výstupov prístroja.

3. Technické parametre:

Jmenovité ovládacie napätie:	230 V AC , 24 V AC/DC
Pristupný rozsah ovl. napäťia:	(0,8 – 1,2)xU _n
Frekvenca sítě:	50 - 60 Hz
Nastaviteľný časový rozsah:	0,1 s – 12 s
Zaťažiteľnosť výstupného stupňa:	max. 5 A/250 V AC
Prevádzková teplota:	-25 °C ... +65 °C
Ochrana krytím:	IP 20
Hmotnosť:	160 g
Prierez pripojiteľných vodičov:	1 mm ² ... 2,5 mm ²
Prišlušné normy:	EN 61810

Rozdelenie vstupov a výstupov	
a1, a2	220-240 V AC
a1, a3	24 V AC-DC
Y	NC pól (hviezda)
0	Spoločný pól (COM)
Δ	NO pól (trojuholník)

Používanie a bezpečnosť:

- Časové relé musí byť napájajeno ovládacím napäťom trvale z uvedeného intervalu!
- Inštalovanie zariadenia je nutné realizovať vo vypnutom stave bez napäťa!
- Na kontrolu beznapäťového stavu vždy používajte fázovou skúšačku alebo kontrolný multimetr!
- Montáž musí provádět osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou pri prísnom dodržení predpisu BOZPP!

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE RO RELEU DE TIMP STEA – TRIUNGHI (DELTA) TIR-SD3

1. DESCRIERE

Releul de timp de tip TIR-SD3 a fost proiectat pentru comanda pornirii motoarelor trifazate cu curent de pornire mare. Deoarece pentru pornirea acestor motoare trifazate este nevoie de un curent relativ mare, din această cauză, pentru a reduce acest curent, motoarele se pornesc în conexiunea stea, și după ce motorul a atins turările de lucru, se comută în conexiunea triunghi (delta), cu ajutorul unui releu. Această comutare este comandată de către acest releu de timp. Releul de timp se poate monta pe řină omega, cu dimensiunea de 7,5x35 mm, conformă cu EN 50022, carcasa este din plastic și a fost proiectat pentru funcționare în dulapuri de comandă.

2. UTILIZARE

Bobina contactului pentru conexiunea stea trebuie conectată la ieșirea Y a aparatului, iar bobina contactului pentru conexiunea delta, la ieșirea Δ a aparatului. La conectarea tensiunii de alimentare, contactul conexiunii stea se atrage, contactele sale se închid, motorul pornește. După expirarea timpului reglat, starea releului se schimbă, și se comută contactele releului de ieșire. La sfârșitul perioadei reglate, se deconectază ieșirea stea a releului, și după o pauză de 0,5 s, contactul de la ieșirea delta va închide circuitul de alimentare a bobinei contactului pentru conexiunea delta, și va rămâne în această stare. Contactele contactului conexiunii delta vor menține în stare alimentată în față urările motorului, astfel deja în mișcare de rotație, până la dispariția tensiunii de alimentare.

3. DATE TEHNICE

Tensiunea de alimentare:	230 V AC , 24 V AC/DC
Domeniu de funcționare:	(0,8 – 1,2)xU _n
Frecvența de lucru:	50 - 60 Hz
Domeniu de timp reglabil:	0,1s – 12s
Ieșirea:	250 V AC – 5 A
Temperatura de lucru:	-25 °C ... +65 °C
Grad de protecție:	IP 20
Masa:	95 g
Secțiunea maximă a conductorului:	1 – 2,5 mm ²
Standard de referință:	EN 61810

Dispunerea pinilor conectorului	
a1, a2	220-240 V AC
a1, a3	24 V AC-DC
Y	contact normal închis (stea)
0	contact comun
Δ	contact normal deschis (delta)

Rozdelenie vstupov a výstupov	
a1, a2	220-240 V AC
a1, a3	24 V AC-DC
Y	NC pól (hviezda)
0	Spoločný pól (COM)
Δ	NO pól (trojuholník)

Utilizare și siguranță:

- Alimentați aparatul cu tensiunea nominală corespunzătoare!
- Înainte de montarea aparatului, trebuie să deconectați intrările de tensiune!
- Folosiți tot timpul aparat corespunzător de măsură și tensiunii la verificarea lipsei tensiunii!
- Montarea aparatului poate fi efectuată doar de către un specialist, prin respectarea prescripțiilor de instituire aflate în vigoare!

UPUTE ZA UPORABU

HR

TIR-SD3 VREMENSKI RELEJ ZVIJEZDA – TROKUT

1. OPIS

Vremenski relej tipa TIR-SD3 namenjen je za pokretanje trifaznih motora s velikom strujom pokretanja. Budući da je za pokretanje takvih trifaznih motora potrebna relativno velika struja, radi smanjenja struje pokretanja motora pokreće u spoju zvijezda i nakon postavljanja pogonskog broja okretaja s pomoću jednog releja prešloje u trokut. Pregajanjem može upravljati ovaj vremenski relej. Aparat je pogodan za montiranje na nosač EN 50022 širine 7,5x35 mm i namenjen prvenstveno za primjenu u upravljačkim ormarima. Kućište aparata je od plastike.

2. UPORABA

Namot sklopnika za spoj zvijezda treba spojiti na Y izlaz aparata, a namot sklopnika za spoj trokut na Δ izlaz. Pri uključenju napona napajanja sklopnika za spoj zvijezda privuče, zatvore se kontakti i motor se pokrene. Po isteku podešenog vremena stanje releja se promjeni, kontakti izlaznog releja se preklopne. Na kraju podešene vremenske periode isključi se izlaz releja za zvijezdu i nakon stanke od 0,5 s kontakta za trokut zatvara strujni krug namota sklopnika za spoj trokut, te takvo se stanje zadržava. Na taj način kontakti sklopnika za spoj trokut zadržavaju namote pokrenutog motora uključeno sve dok ne prestane napon napajanja.

3. TEHNIČKI PARAMETRI

Pogonski napon: 230 V AC , 24 V AC/DC
24 V AC-DC

Pogonsko područje: (0,8 – 1,2)xUn

Pogonska frekvencija: 50 - 60 Hz

Područje postavljanja vremena: 0,1s – 12s

Izlaz: 250 V AC – 5 A

Pogonska temperatura: -25 °C ... +65 °C

Stupanj zaštite: IP 20

Masa: 95 g

Max. presek vodiča: 1 – 2,5 mm²

Prema standardizaciji: EN 61810

Raspored konektora	
a1, a2	220-240 V AC
a1, a3	24 V AC-DC
Y	NC kontakt (zvijezda)
0	Zajednički kontakt
Δ	NO kontakt (trokut)

Uporaba i sigurnost:

- Napravo napajajte s ustrezno nazivno napetostjo!
- Pred vgradnjom naprave je vhone napetosti potrebno odklopiti!
- Za kontroliranje stanja brez napetosti je zmeraj potrebno uporabiti ustrezni merilni instrument za merjenje napetosti!
- Montažo naprave lahko izvaja le strokovnjak ob upoštevanju vseh predpisov o ustremnem ravnanju!

UPUTSTVO ZA UPOTREBU VREMENSKOG RELEJA ZVEZDA – TROUGAO TIPIA TIR-SD3

1. OPIS

Vremenski relej tipa TIR-SD3 je kostruisan za komandovanje pokretanja trifaznih motora velikih polaznih struja. Pošto za takve trifazne motore polazne struje relativno su velike, radi smanjivanja istih, startovanje se vrši u zvezdi, a

NAVODILO ZA UPORABO TIR-SD3 ČASOVNI RELE ZVEZDA-DELTA

SLO

nakon postavljanja pogonskog broja obrtaja se preklapa motor u trougao. Ovim preklapanjem upravlja vremenski relej. Dimenzije naprave su 7,5x35 mm, montiraju se na montažnu šinu po standardu EN 50022, primenjuju se preventivno u komandnim ormanima, i kućište je im izvedeno od plastike.

2. UPOTREBA

Kalem kontaktora veze zvezda treba priključiti na Y izlaz releja, a veze trougao na Δ izlaz. Uključenjem napona napajanja aktivira se kontakt veze zvezda, zatvaraju se njegovi kontakti a motor polazi. Nakon podešenog vremena menjaju se stanje releja, preklapaju se kontakti izlaznog releja. Nakon podešenog vremenskog perioda isključi se izlaz zvezda i nakon 0,5 sekundi pauze izlaz trougao zatvara strujno kolo kalema kontaktora trougao i zadržava to stanje, dok postoji napon napajanja.

3. TEHNIČKI PODACI

Napon napajanja:	230 V AC , 24 V AC/DC 24 V AC-DC
Oblast funkcionalnosti:	(0,8 – 1,2)xUn
Radna frekvencija:	50 - 60 Hz
Podešljiva vremenska oblast:	0,1 s – 12 s
Izlaz:	250 V AC – 5 A
Radna temperatura:	-25 °C ... +65 °C
Stepen zaštite:	IP 20
Masa:	95 g
Poprečni presek priključaka:	1 – 2,5 mm ²
Primjeni standard:	EN 61810

Raspored priključaka	
a1, a2	220-240 V AC
a1, a3	24 V AC-DC
Y	NC kontakt (zvezda)
0	Zajednički kontakt
Δ	NO kontakt (delta)

Upotreba i bezbednost:

- Instrument napajati odgovarajućim nazivnim naponom!
- Pre ugradnje naprave je vhone napetosti isključiti!
- Uvek treba koristiti pogodni voltmeter za kontrolu beznaponskog stanja!
- Montažu instrumenta sme vršiti samo stručno lice uz primenu važećih propisa instalisanja te vrste!

INSTRUKCIJA UŽYTKOWANIA PRZEKAŃNIK CZASOWY GWIAZDA-TRÓJKĄT TYPU TIR-SD3

2. UŻYTKOWANIE

Cewkę kontaktora służącą do włączania w gwiazdę należy podłączyć do wyjścia Y aparatu, a cewkę kontaktora służącą do włączania w trójkąt do wyjścia Δ. Po włączeniu napięcia zasilania zadziała kontaktor służący do włączania w gwiazdę, jego zestyki zvierają się i rozpozna się rozruch silnika. Po upływie nastawionego czasu stan przekaźnika ulegnie zmianie, jego zestyki wyjściowe zostają przełączone. Wyjście Y wyłącza się, a po przerwie 0,5 s zestyły Δ zamknięty obwód cewki kontaktora służącego do włączania w trójkąt. Taki stan przekaźnika zostaje zachowany aż do momentu wyłączania napięcia zasilania. Także obwody uzupełniające obejmują się już silnika pozostały do tego momentu zamknięte poprzez zestyki kontaktora służącego do włączania w trójkąt.

3. DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania:	230 V AC 24 V AC/DC
Zakres napięć zasilających:	(0,8 – 1,2) x Un
Częstotliwość pracy:	50-60 Hz
Nastawiany zakres czasowy:	0,1 s – 12 s
Wyjście:	250 V AC – 5 A
Temperatura pracy:	-25 °C ... +65 °C
Stopień ochrony:	IP 20
Masa:	95 g
Maks. przekrój przewodu podłącz:	1-2,5 mm ²
Odnośna norma:	EN 61810

Funkcje zacisków	
a1, a2	220-240 V AC
a1, a3	24 V AC/DC
Y	Styk NC (gwiazda)
0	Styk CO (wspólny)
Δ	Styk NO (trójkąt)

Użytkowanie i bezpieczeństwo:

- Aparat podłączyć na odpowiednie napięcie zasilania!
- Przed instalowaniem aparatu należy wyłączyć wejścia napięciowe!
- Zawsze używać odpowiedni miernik napięcia do sprawdzenia stanu beznapięciowego!
- Montaż aparatu może być wykonany tylko przez uprawnionego elektryka, przy zestrzeganiu odnośnych przepisów dot. instalacji elektrycznych!

